



# Rapport d'Expertise Immobilière

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE - POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BÂTI

R.1334-14 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du code de la santé publique  
Décret 97-855 du 12/09/97 - Décret 2001-840 du 13/09/2001 - Décret 2002-839 du 03/05/2002  
Arrêté du 22/08/2002 - établi en respect de la norme NF X 46-020 de novembre 2002

A INFORMATIONS GENERALES	
<b>A.1 DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Nature du bâtiment : <b>Une maison</b>	Adresse : <b>10 Rue du Clos de Pomponne 77400 POMPONNE</b>
Cat. du bâtiment : <b>Habitation (Maisons individuelles)</b>	Escalier
Nombre de Pièce : <b>10</b>	Bâtiment :
Etage :	Porte :
Numéro de Lot : <b>NC</b>	Propriété de: <b>Madame et Monsieur PREMAILLON Hervé</b>
Référence Cadastre : <b>BC 107</b>	<b>10 Rue du Clos de Pomponne</b>
Date du Permis de Construire : <b>NC - Antérieur au 1 juillet 1997</b>	<b>77400 POMPONNE</b>
<b>A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom : <b>Madame et Monsieur PREMAILLON Hervé</b>	Documents remis : <b>Aucun</b>
Adresse : <b>10 Rue du Clos de Pomponne 77400 POMPONNE</b>	Moyens mis à disposition : <b>Sans objet</b>
Qualité : <b>Propriétaire</b>	
<b>A.3 EXECUTION DE LA MISSION</b>	
Rapport N° : <b>PREMAILLON 375 24.04.08 A</b>	Date d'émission du rapport : <b>24/04/2008</b>
Le repérage a été réalisé le : <b>24/04/2008</b>	Accompagnateur : <b>Le propriétaire</b>
Par : <b>Elodie CHALINE</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>Euro labo services 122 rue Marcel Hartmann ZI Léa-Park Bât A 94200 Ivry sur Seine</b>
N° certificat de qualification : <b>240</b>	Organisme d'assurance professionnelle : <b>AIG Europe</b>
Date d'obtention : <b>26/02/2008</b>	N° de contrat d'assurance : <b>7950376/654</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC : <b>CATED</b>	Date de validité : <b>01/11/2007</b>
<b>A.4 SOMMAIRE</b>	
A - INFORMATIONS GENERALES	ATTESTATION(S)
B - CONCLUSION	
C - DESCRIPTIF DE LA MISSION	
D - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	
E - RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
F - CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	

## B CONCLUSION

***Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante***